



NHTSA斥豐田誤導消費者

編譯中心綜合5日電

November 06, 2009 12:00 AM | 2427 觀看次數 | 3  |  | 

與業界互動向來低調的「全國公路交通安全管理署」(NHTSA)4日採取極不尋常的行動，高分員批評豐田(Toyota)對於發生可能影響380萬輛汽車的油門突然自動加速的問題，指控該公司公布「不正確和誤導」的資訊，但豐田高層已否認有意掩飾。

豐田曾在9月發出警告，豐田和凌志汽車的車主必須把駕駛座地毯移除，因為傳出有車主發生駕駛座地毯卡住油門踏板，導致異常加速，造成意外。該公司並已宣布召回380萬輛汽車，送回原廠更換地毯。

不過，NHTSA在4日以聲明表示，豐田2日發布的消息不正確地指出，「汽車並無瑕疵，駕駛座地毯與車子相容，並正確固定」。

NHTSA在聲明中說，問題尚未結束，「移除地毯僅是暫時措施，無法修正有關地毯可能卡住油門踏板的瑕疵，該問題的根本在於油門和地毯的設計」。

「汽車安全中心」權益團體執行主任迪特洛(Clarence Ditlow)表示，從未聽聞以前有任何類似案例，以如此的態度痛批汽車業者。

不過，豐田執行副總裁布野幸利(Yukitoshi Funo)則在東京總部表示：「本公司絕不會掩飾任何事情。」

另外，由於有愈來愈多車主表示，就算車子沒有裝地毯，亦曾發生暴衝問題，因此有些人懷疑是控制加速的電腦故障所致。