



## 豐田頻傳暴衝意外 安全形象受重創

公視 (2009-11-26 23:20)

 轉寄好友

 友善列印

Ads by Google

[上萬的Yahoo!奇摩故事](#) tw.you.yahoo.com

24小時的網路點點滴滴，秀出發生在你我身上的故事，萬元獎金送給你...

豐田汽車在美國傳出好幾件暴衝意外，美國豐田在日前發動史上最大規模召回行動檢修腳踏墊之後，現在發現問題可能更嚴重，肇事原因可能在油門踏板本身；爲了確保安全，美國豐田汽車25號宣佈更大規模的召回行動，包括Lexus、以及豐田Camry等多款暢銷車、總共有四百萬輛、都要回廠更換油門踏板。而豐田汽車在國內也有很高的銷售量，但是台灣總代理--和泰汽車表示、國內並沒有傳出類似的意外、因此目前沒有召回汽車檢修的計畫。向來標榜安全至上的豐田汽車，近來因爲暴衝事件，形象嚴重受創，包括加州海邊這起車禍，已經有超過2000起類似意外，造成16人死亡，僥倖從鬼門關前逃過一劫的車主說，儘管他死命踩著煞車，車子還是停不下來，他的妻子不幸喪生。豐田說這是因爲腳踏墊卡住油門，才會發生暴衝意外，爲了安全起見，25號宣佈要召回400萬輛車，回廠更換縮短2公分的油門踏板，受到影響的車輛，包括暢銷的Camry、Avalon、Prius和凌志汽車共8種車款。不過實際開車的豐田車主卻說，腳踏墊不是卡住油門的原因。因此懷疑可能是控制油門的電子裝置有問題，不過豐田對車主提出的這個疑問一概否認到底。爲了讓車主安心，豐田還是做了很大的讓步，表示將重新設定部份車款系統，加裝像許多歐洲車款都有的自動斷油裝置，預防暴衝或是高速行駛失控的意外。